


G.A.L. Измеритель параметров углового шва WG8 (Китай)



Измеряет любые размеры углового шва с точностью в $1/32$ " (0,8 мм).


Измерение глубины подреза.

Установите шаблон на основном материале. Опустите угловой конец указателя шаблона в основание подреза. Прочитайте глубину подреза по шкале в мм. Винт можно завернуть для фиксирования данных измерения.



Измерение высоты короны

Установите шаблон на основном материале. Поместите угловой коней указателя сверху короны. Прочитайте высоту короны по шкале в мм. Винт можно завернуть для фиксирования данных измерения.



Сравнение размера пористости

Расположите 3 мм отверстие шаблона рядом с порой, которую хотите сравнить. Сравните фактический размер поры с 3 мм отверстием шаблона. Аналогично повторите с отверстием 1,5 мм.

Подсчет плотности пор

Приложите торец шаблона вдоль сварного шва. Посчитайте количество пор в 1 линейном дюйме или в диапазоне 24 мм.

